

Gimnazjum nr 1
w Zgierzu
ul. A. Musierowicza 2

Zgierz, 28.08.2011r.

PROTOKÓŁ
z kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
w Gimnazjum nr 1
w Zgierzu
ul. A. Musierowicza 2

przeprowadzonej w dniu 28 sierpnia 2011r. przez:
Inspektora BHP inż. Piotra Mitere

Kontrolę przeprowadzono w obecności:
Pani Bożeny Cieślak - kierownika gospodarczego szkoły

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu, zainteresowane strony otrzymują *ksro*
powyższego protokołu.

- 2 -

W dniu 28 sierpnia 2011r. komisja powołana przez Dyrektora Gimnazjum nr 1 w Zgierzu Pana Bożysława Dybowskiego przeprowadziła na terenie placówki szkolnej kontrolę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Budynek szkolny zlokalizowany jest w Zgierzu przy ulicy A. Musierowicza 2. Ławy fundamentowe i ściany wykonane są z cegły ceramicznej. Budynek jest otynkowany zaprawą cementowo-wapienną. Posiada 4 kondygnacje oraz piwnice, w których znajduje się między innymi kotłownia zasilana gazem z sieci miejskiej. Drugi budynek szkolny posiada 2 kondygnacje. więźba dachowa wykonana jest z drewna, kryta deskowaniem i blachą ocynkowaną.

Całość elewacji zewnętrznej budynku szkoły jest w stanie złym, nastąpiła głęboka erozja jej powłok z licznymi ubytkami i spękaniem murów. Tynk w wielu miejscach nie trzyma się podłoża, co może powodować odpadanie i ewentualne zagrożenie dla osób będących w pobliżu.

Przy gruncie widoczne są liczne ślady zawilgocenia murów. Konstrukcja i pokrycie dachów są w stanie dobrym. Rynny i rury spustowe wokół budynków szkoły zostały wymienione w latach 2007-2010. W ostatnich latach dokonano wymiany okien.

Wejście do szkoły stan techniczny dobry.

Pomieszczenie, korytarze oraz klatki schodowe budynku szkoły są w stanie dobrym. Podłogi na korytarzach wykonane są z klepki parkietowej, w części pomieszczeń klasowych z płytek pcv lub wykładziny pcv. Ich stan techniczny jest dobry. Schody oraz część podłóg korytarzy wykonane są z betonu.

Oświetlenie w szkole realizowane jest przy użyciu lamp z żarówkami fluorescencyjnymi oraz żarowymi. Z uwagi na duży stopień zużycia zaleca się sukcesywną wymianę opraw oświetleniowych znajdujących się w pomieszczeniach klasowych. Budynek posiada następujące rodzaje instalacji:

- instalacja centralnego ogrzewania
- instalacja wodociągowa
- instalacja kanalizacyjna
- instalacja gazowa
- instalacja elektryczna
- instalacja odgromowa
- instalacja oświetleniowa.

Stan techniczny tych instalacji nie budzi większych zastrzeżeń oprócz przyłącza elektrycznego.

Pomiary instalacji elektrycznej, gazowej i odgromowej prowadzone są na bieżąco.

- Pomiary instalacji elektrycznej wykonane przez PPHU "MBM" s.c.
95-100 Zgierz, Słowik ul. Gdańska 32
Protokół z dnia 06.04.2011r.
- Pomiary natężenia oświetlenia.
Protokół Nr 4/04/2011 z dnia 14.04.2011r.
Firma j.w.
- Pomiary instalacji gazowej.
Wykonane przez Firmę Pomiar Sp. z o.o
90-133 Łódź, ul. Wierzbowa 46/48
Protokół z dnia 25.03.2011r. Nr 11/3/2011

Teren wokół budynku szkoły.

Od strony zachodniej teren ogrodzony jest murem wykonanym z cegły o wysokości ok. 3m. Od strony wschodniej i południowej teren ogrodzony jest plotem wykonanym z elementów betonowych, a od ulicy Musierowicza występuje plot wykonany z elementów metalowych.

Od strony zachodniej w murywanym ogrodzeniu znajduje się jedyna brama wjazdowa na teren szkoły.

Na terenie szkoły znajdują się dwa boiska sportowe: jedno o podłożu gruntowym, drugie wyłożone masą bitumiczną.

Kuchnia oraz stołówka szkolna usytuowane są na parterze budynku szkoły. Ich stan techniczny jest dobry. Wszystkie urządzenia i instalacje (gaz, woda, kanalizacja, CO, elektryczność, oświetlenie) są sprawne i nie stwarzają zagrożenia.

Istniejąca instalacja grawitacyjna jest niewystarczająca, co powoduje duże zawilgocenie ścian pomieszczeń kuchni.

Apteczki pierwszej pomocy, które znajdują się w pokoju nauczycielskim oraz w pokoju nauczycieli wychowania fizycznego są na bieżąco kontrolowane, a braki uzupełniane przez pielęgniarkę szkolną.

Obok apteczek wywieszono są instrukcje udzielania pierwszej pomocy.

Szkoła posiada Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego, która określa między innymi zachowanie wszystkich osób przebywających w budynku na wypadek pożaru.

Na korytarzach, w wyznaczonych miejscach umieszczone są znaki wskazujące kierunek ewakuacji.

Szkoła jest wyposażona w następujące środki gaśnicze:

- hydranty wodne
- gaśnice śniegowe
- gaśnice proszkowe.

Hydranty wodne rozmieszczone są na czterech kondygnacjach budynku w tych samych miejscach względem pionu. Gaśnice są rozlokowane we wszystkich kluczowych pomieszczeniach szkoły.

Miejsca rozmieszczenia sprzętu p.poż. są oznaczone znakami zgodnymi z Polską Normą.

Sprzęt p.poż. jest poddawany legalizacji przez uprawnioną firmę.

Pomieszczenia, w których prowadzone są zajęcia lekcyjne nie wykazują poważniejszych nieprawidłowości.

Powłoki tynkowe i malarskie są w dobrym stanie technicznym.

Szatanie uczniowskie znajdują się na parterze budynku. Ich stan techniczny jest dobry. W szkole znajduje się gabinet pielęgniarki. Pomocy medycznej udziela pielęgniarka szkolna. Wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły posiadają ważne badania okresowe i sanitarne. Odzież roboczą i ochronną oraz środki ochrony indywidualnej wydawane są nauczycielom i pracownikom na bieżąco zgodnie z tabelą norm przydziału.

Szkoła posiada szereg urządzeń elektrycznych audiowizualnych i komputerowych.

Sprzęt ten jest w pełni sprawny technicznie, co zapewnia bezpieczną ich obsługę.

W okresie przerwy wakacyjnej wykonano następujące prace:

Wykonano malowanie:

- stołówki
- łącznika między szkołami
- korytarz I piętro, parter
- klasa I piętro

ZALECENIA

- naprawić elewację budynku szkoły,
- wspomóc wentylację grawitacyjną w pomieszczeniu kuchni,
- osuszyć ściany przyziemia,
- zakończyć remont bramy wjazdowej.

Zalecenia organów nadzorujących prace szkoły są realizowane na bieżąco w miarę możliwości finansowych szkoły.

W szkole prowadzona jest dokumentacja i ewidencja wypadków uczniowskich oraz wypadków przy pracy pracowników.


Na bieżąco prowadzone są prace związane z przeglądami stanu technicznego budynku oraz wyposażenia.

PODPISY KOMISJI:



Pieczętka i podpis Dyrektora Szkoły:

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Bogusław Dybowski